GMINA KOLNO
11-311 Kolno 33
woj. warmińsko-mazurskie
NIP 7393841578 REGON 510743172
Tel./fax 89 716 32 26

Kolno, 18 kwietnia 2016r.

SG. 271.1.2016

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. ***Budowa remizy strażackiej w Lutrach*** Zamawiający przekazuje treść następujących zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. W opisie technicznym i zestawieniu stolarki występują okna drewniane, natomiast w przedmiarze ujęto okna PCV, proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego mają być wykonane okna.

   Odp. Nr 1 należy przyjąć okna z profili PCV.

2. Czy ogrodzenie terenu i wykonanie zieleni zawarte w opisie technicznym wchodzą w zakres zamówienia? Brak ich na rys. A-1 - Projekt zagospodarowania terenu. Jeżeli tak proszę o sprecyzowanie ilości i korektę przedmiarów.

   Odp. Nr 2 ogrodzenie oraz nasadzenia i zieleń nie są objęte zamówieniem.

3. Czy wykonanie osłony śmietnikowej zawarte w opisie technicznym wchodzi w zakres zamówienia? Brak jej na rys. A-1 - Projekt zagospodarowania terenu. Jeżeli tak proszę o korektę przedmiarów.

   Odp. Nr 3 osłona śmietnikowa nie jest objęta zamówieniem.

4. W projekcie ujęto wyposażenie budynku w jedną gaśnicę o ładunku min. 2 kg na 100m^2 powierzchni. Czy należy ujmować ją w wycenie?

   Odp. Nr 4 Tak.

5. W załączonych przedmiarach nie ujęto schodów strychowych LWF 70x120 (EI30), natomiast widnieją w projekcie, proszę o potwierdzenie czy należą do przedmiotu zamówienia.

   Odp. Nr 5 Tak składane schody na poddasze należy doliczyć do kosztów realizacji zamówienia.

6. Proszę o podanie dokładnych wymiarów bezodpływowej kratki ściekowej znajdującej się w garażu, brak dokładnych wymiarów uniemożliwia prawidłową wycenę.

   Odp. Nr 6 wymiary kraty ściekowej należy odczytać z poz. 84, 85, 86, 87 kosztorysu robót budowlanych

7. W przedmiarze robót sanitarnych poz. 71 – Grzejniki stalowe (…), obmiar wskazuje 4 szt., natomiast w materiale widnieją tylko 2 szt. grzejników. Ilość grzejników w materiale musi być równa ilości grzejników z obmiaru, czyli 4 szt. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiarów.

   Odp. Nr 7 Montaż grzejników stalowych obejmują poz. Nr 70, 71, 72, 73 kosztorysu robót sanitarnych, z którego wynika, że do zamontowania jest 10szt. grzejników. Taka ilość została przyjęta w kosztorysie na podstawie projektu (3szt. 33V, 1,0x600, 1szt 33V, 1,1x600, 1szt 33V, 1,4x600, 1szt. 21V, 0,5x600, 3szt. 21V 04x900, 1szt. 21V 09x900). Poz. 70 obejmuje wykonanie podejść do 10 szt. grzejników, natomiast poz. 71 obejmuje montaż 4szt. grzejników, poz. 72 obejmuje montaż 1szt. grzejnika, poz. 73 obejmuje montaż pozostałych 5 szt. grzejników.

8. W przedmiarze robót sanitarnych poz. 72 – Grzejniki stalowe (…),obmiar wskazuje 1 szt., natomiast w materiale widnieją 2 szt. grzejników. Ilość grzejników w materiale musi być równa ilości grzejników z obmiaru, czyli 1 szt. Proszę o wyjaśnienie i korektę przedmiarów.

   Odp. Nr 8 jak w pkt. 7.

9. W projekcie na rys. A-02 – Rzut parteru drzwi „D1w" występują w ilości 2 szt. drzwi lewych i 1 szt. drzwi prawych natomiast w zestawieniu błędnie widnieje: ilość sztuk 1, powinno być: ilość sztuk 3. Proszę o korektę zestawienia stolarki.

   Odp. Nr. 9 W kosztorysie robót budowlanych (poz. 72, 73, 74) przyjęto

10 szt. drzwi razem z ościeżnicami, i taką ilość drzwi należy wycenić zgodnie z kosztorysem i projektem (rzut parteru).

10. W projekcie na rys. A-02 – Rzut parteru drzwi „D1" występują w ilości: 2 szt. drzwi lewych i 3 szt. drzwi prawych, natomiast w zestawieniu błędnie widnieje: drzwi lewe w ilości 4 szt. i drzwi prawe w ilości 1 szt. Proszę o korektę zestawienia stolarki.

Odp. Nr 10 jak w pkt. 9.

WÓJT
Henryk Duda